

для состояния  $E = 0$  (среднее значение распределения  $E_n$  в неупорядоченной решетке, середина зоны в упорядоченной решетке) вероятность возвращения равна нулю, если  $W/B$  порядка пяти. Тогда состояние является делокализованным (распространенным). Для больших отношений  $W/B$ , т. е. когда ширина разброса уровней энергий значительно превосходит ширину  $B$  зоны, состояние  $E = 0$  является локализованным.

Это определение локализации не позволяет в реальном случае проводить различие между локализованными и распространенными состояниями. Оно может, однако, помочь понять возрастающую локализацию состояний зоны по мере перехода от упорядоченной к неупорядоченной решетке.

Можно проследить этот переход качественно, без углубления в детальные расчеты, выполненные многими авторами вслед за оригинальной работой Андерсона. В § 14 (рис. 17) мы видели, что отдельный дефект кристаллической решетки приводит к отщеплению (п одновременной локализации) состояния от края зоны. С ростом числа дефектов кристаллической решетки число локализованных состояний вне зоны увеличивается. Энергетические уровни дефектов объединяются в зону (*примесная зона*), которая может перекрываться с зоной делокализованных состояний, если концентрация дефектов достаточно высока. Можно представить, что аналогичное явление возникает при увеличении неупорядоченности решетки. Состояния у краев энергетической зоны становятся локализованными в первую очередь и одновременно сдвигаются в энергетическую щель. Зона, таким образом, приобретает хвосты с




Рис. 41. Плотность состояний (сплошные кривые) и распределение распространенных состояний (штриховые кривые) для энергетической зоны в упорядоченной и неупорядоченной решетках (схематически).  $E_B$  — край зоны;  $E_c$ ,  $E_c'$  — границы между локализованными и распространенными состояниями. [По Эконому и Коэну (Phys. Rev. Lett. 1970, v. 24, p. 218).]

локализованными состояниями у верхнего и нижнего краев. Рис. 41 показывает результаты вычислений, выполненных Экономоу и Коэном. С ростом неупорядоченности пределы  $E_c$  и  $E_c'$  приближаются друг к другу с обеих сторон и встречаются в середине зоны. Когда они встречаются, все состояния зоны становятся локализованными. Это происходит как раз тогда, когда оказывается выполненным условие Андерсона для отношения  $W/B$ .

В заключение более подробно рассмотрим границу между локализованными и распространенными состояниями зоны. Согласно