

Глава 3. НЕУПОРЯДОЧЕННОСТЬ	128
А. ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ РЕШЕТКАХ	128
§ 28. Введение	128
§ 29. Локализованные состояния	132
§ 30. Плотность состояний	137
Б. ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА В НЕУПОРЯДОЧЕННОЙ РЕШЕТКЕ	142
§ 31. Перенос по распространенным состояниям	142
§ 32. Вероятность перескока	143
§ 33. Перескоки фиксированной и переменной длины	146
§ 34. Проводимость в примесных зонах и в аморфных полупроводниках	149
Приложение. ФУНКЦИИ ГРИНА	153
Задачи	168
Список литературы	176